

Durchsatz

Keine Information zum Frequenzband

Signalstärke

Latenz

Verbindungsverlust

Netzwechsel

Zusammenfassung vom 27.03.24

Messverlauf

Gemessen mit: Xiaomi 2201117SY
MAC-Adresse: [redacted]
Beginn: 09:34:33 Uhr
Ende: 09:38:15 Uhr
Dauer: 3:42 Minuten
Netzwechsel: 3
Verbindungsverluste: 1
Verbundene Basisstation: FRITZ!Box 7530

Durchsatz über gesamte Messung

Durchschnittlich: 110,3 Mbit/s
Maximum: 288,0 Mbit/s
Minimum: 11,0 Mbit/s

Signalstärke über gesamte Messung

Durchschnittlich: -57 dBm
Maximum: -27 dBm
Minimum: -85 dBm

Bruttodatenrate über gesamte Messung

Durchschnittlich: 212,1 Mbit/s
Maximum: 433,0 Mbit/s
Minimum: 86,0 Mbit/s

Verteilung der Latenz über gesamte Messung



Latenzmessungen insgesa… 223
Durchschnittlich: 14 ms
Maximum: 205 ms
Minimum: 2 ms
Paketverlust: 22 %

Verbindungen

[1] Subaru

Beginn: 09:34:32 Uhr
Ende: 09:35:03 Uhr
Dauer: 30 Sekunden

Verbunden mit: FRITZ!Box 7530
MAC-Adresse: [redacted]

Funknetz: Subaru
Kanal: 36 - 5,18 GHz
MAC-Adresse: [redacted]

Durchsatz
Durchschnittlich: 223,8 Mbit/s
Maximum: 288,0 Mbit/s
Minimum: 47,0 Mbit/s

Signalstärke
Durchschnittlich: -40 dBm
Maximum: -27 dBm
Minimum: -64 dBm

Bruttodatenrate
Durchschnittlich: 433,0 Mbit/s
Maximum: 433,0 Mbit/s
Minimum: 433,0 Mbit/s

Latenz
Durchschnittlich: 3 ms
Maximum: 12 ms
Minimum: 2 ms
Paketverlust: 10 %

[2] Subaru

Beginn: 09:35:03 Uhr
Ende: 09:35:46 Uhr
Dauer: 43 Sekunden

Verbunden mit: FRITZ!Box 7530
MAC-Adresse: [redacted]
Netzwechsel nach: 4 ms

Funknetz: Subaru
Kanal: 6 - 2,437 GHz
MAC-Adresse: [redacted]

Durchsatz
Durchschnittlich: 42,0 Mbit/s
Maximum: 141,0 Mbit/s
Minimum: 14,0 Mbit/s

Signalstärke
Durchschnittlich: -72 dBm
Maximum: -59 dBm
Minimum: -85 dBm

Bruttodatenrate
Durchschnittlich: 101,8 Mbit/s
Maximum: 433,0 Mbit/s
Minimum: 86,0 Mbit/s

Latenz
Durchschnittlich: 31 ms
Maximum: 203 ms
Minimum: 2 ms
Paketverlust: 72 %

[3] Subaru

Beginn: 09:35:55 Uhr
Ende: 09:36:32 Uhr
Dauer: 36 Sekunden

Verbunden mit: FRITZ!Box 7530
MAC-Adresse: [redacted]
Netzwechsel nach: 9 Sekunden

Funknetz: Subaru
Kanal: 6 - 2,437 GHz
MAC-Adresse: [redacted]

Durchsatz
Durchschnittlich: 56,2 Mbit/s
Maximum: 57,0 Mbit/s
Minimum: 49,0 Mbit/s

Signalstärke
Durchschnittlich: -65 dBm
Maximum: -59 dBm
Minimum: -78 dBm

Bruttodatenrate
Durchschnittlich: 86,0 Mbit/s
Maximum: 86,0 Mbit/s
Minimum: 86,0 Mbit/s

Latenz
Durchschnittlich: 18 ms
Maximum: 173 ms
Minimum: 3 ms
Paketverlust: 2 %

[4] Subaru

Beginn: 09:36:32 Uhr
Ende: 09:36:44 Uhr
Dauer: 12 Sekunden

Verbunden mit: FRITZ!Box 7530
MAC-Adresse: [redacted]
Netzwechsel nach: 3 ms

Funknetz: Subaru
Kanal: 36 - 5,18 GHz
MAC-Adresse: [redacted]

Durchsatz
Durchschnittlich: 177,3 Mbit/s
Maximum: 288,0 Mbit/s
Minimum: 57,0 Mbit/s

Signalstärke
Durchschnittlich: -52 dBm
Maximum: -45 dBm
Minimum: -55 dBm

Bruttodatenrate
Durchschnittlich: 346,3 Mbit/s
Maximum: 433,0 Mbit/s
Minimum: 86,0 Mbit/s

Latenz
Durchschnittlich: 5 ms
Maximum: 26 ms
Minimum: 2 ms
Paketverlust: 8 %

[5] Subaru

Beginn: 09:36:44 Uhr
Ende: 09:38:15 Uhr
Dauer: 1:31 Minuten

Verbunden mit: FRITZ!Box 7530
MAC-Adresse: [redacted]
Netzwechsel nach: 3 ms

Funknetz: Subaru
Kanal: 6 - 2,437 GHz
MAC-Adresse: [redacted]

Durchsatz
Durchschnittlich: 52,0 Mbit/s
Maximum: 168,0 Mbit/s
Minimum: 11,0 Mbit/s

Signalstärke
Durchschnittlich: -57 dBm
Maximum: -29 dBm
Minimum: -79 dBm

Bruttodatenrate
Durchschnittlich: 93,5 Mbit/s
Maximum: 433,0 Mbit/s
Minimum: 86,0 Mbit/s

Latenz
Durchschnittlich: 15 ms
Maximum: 205 ms
Minimum: 2 ms
Paketverlust: 22 %

Internet

Max. Download (DSL): 9 Mbit/s
Max. Upload (DSL): 1 Mbit/s