

CrystalDiskInfo 6.0.1
Datei Bearbeiten Optionen Aussehen Festplatte Hilfe Sprache(Language)
Gut 35 °C C: D: E:
Vorsicht 27 °C Disk 1
Gut 41 °C G: J:
Gut 37 °C F:
SAMSUNG HD103SJ 1000,2 GB
Zustand
Vorsicht
Temperatur
27 °C
Firmware 1AJ10001
Seriennummer S246J9BB161967
Schnittstelle Serial ATA
Übertragungsmodus ---- | SATA/300
Laufwerksbuchstaben
Standard ATA8-ACS | ATA8-ACS version 6
Eigenschaften S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ
Puffergrösse >= 32 MB
---- ----
Drehzahl 7200 RPM
Eingeschaltet 130 mal
Betriebsstunden 5790 Std.
ID Parametername Aktueller... Schlecht... Grenzwert Rohwert
C0 Ausschaltungsabbrüche 252 252 0 000000000000
C2 Temperatur 64 57 0 0032000E001B
C3 Hardware ECC wiederhergestellt 100 100 0 000000000000
C4 Wiederzuweisungsereignisse 252 252 0 000000000000
C5 Aktuell schwebende Sektoren 100 100 0 000000000006
C6 Unkorrigierbare Sektoren 252 252 0 000000000000
C7 UltraDMA CRC Fehler 200 200 0 000000000000
C8 Schreibfehlerrate 100 100 0 000000000001
DF Laden/Entladen Wiederholungen 252 252 0 000000000000
E1 Laden/Entladen Zyklus 100 100 0 000000000978