

## Energieeffizienzdiagnose-Bericht

Computername DESKTOP-P48KCCV  
Überprüfungszeit 2022-04-27T05:19:55Z  
Überprüfungsdauer 60 Sekunden  
Systemhersteller ASUSTeK COMPUTER INC.  
Systemproduktname X551MA  
BIOS-Datum 04/15/2015  
BIOS-Version X551MA.515  
Betriebssystembuild 19042  
Plattformrolle PlattformRoleMobile  
Netzbetrieb true  
Prozessanzahl 148  
Threadanzahl 1508  
Berichts-GUID {79abcba7-1498-43df-a724-5f662da30c14}

### Analyseergebnisse

#### Fehler

##### Systemverfügbarkeitsanforderungen: Anforderung zur erforderlichen Ausführung

Das Programm hat eine Anforderung bezüglich der erforderlichen Ausführung gestellt.

Anfordernder Prozess \Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe

##### CPU-Auslastung: Prozessorauslastung ist hoch

Die durchschnittliche Prozessorauslastung während der Ablaufverfolgung war sehr hoch. Das System verbraucht weniger Energie, wenn die durchschnittliche Prozessorauslastung sehr niedrig ist. Überprüfen Sie die Prozessorauslastung für einzelne Prozesse, um festzustellen, welche Anwendungen und Dienste den größten Anteil an der Gesamtprozessorauslastung haben.

Durchschnittliche Auslastung (%) 44.69

##### Akku: Akkukapazität unbekannt

Die Akkukapazität konnte nicht ermittelt werden. Dies kann auf ein Problem mit der Firmware (BIOS) hinweisen.

Akku-ID

#### Warnungen

##### Energierichtlinie: Bildschirmzeitlimit ist lang (Akkubetrieb)

Der Bildschirm ist so konfiguriert, dass er nach mind. 5 Minuten Inaktivität ausgeschaltet wird.