



Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Dann wenden Sie sich bitte an unseren [technischen Support](#), um weitere Unterstützung zu erhalten.

[Downloads](#) [CPU Kompatibilitäts](#) [Handbuch](#) [Kompatibilitätsliste](#) [FAQ](#)

CPU Kompatibilitäts

Socket FM1 - AMD A75
N/A = Kein Support

Socket FM1										
Mainboards										Model
										GA-A75-D3H
										PCB
										1.0
Hersteller	CPU Model	Frequency	L2 Cache	L3 Cache	GPU Frequency	Core Name	Process	Stepping	Wattage	Seit BIOS-Version
AMD	A8-3870K	3000MHz	1MBx4	N/A	633 MHz	Llano	32nm	B0	100W	F4
AMD	A8-3850	2900MHz	1MBx4	N/A	633 MHz	Llano	32nm	B0	100W	F1
AMD	A8-3820	2500MHz	1MBx4	N/A	633 MHz	Llano	32nm	B0	65W	F5a
AMD	A8-3800	2400MHz	1MBx4	N/A	633 MHz	Llano	32nm	B0	65W	F1
AMD	A6-3670K	2700MHz	1MBx4	N/A	600 MHz	Llano	32nm	B0	100W	F4
AMD	A6-3650	2600MHz	1MBx4	N/A	600 MHz	Llano	32nm	B0	100W	F1
AMD	A6-3620	2500MHz	1MBx4	N/A	600 MHz	Llano	32nm	B0	65W	F5a
AMD	A6-3600	2100MHz	1MBx4	N/A	600 MHz	Llano	32nm	B0	65W	F1
AMD	A6-3500	2100MHz	1MBx3	N/A	600 MHz	Llano	32nm	B0	65W	F1
AMD	A4-3450	2900MHz	512KBx2	N/A	633 MHz	Llano	32nm	B0	65W	F4
AMD	A4-3420	2800MHz	512KBx2	N/A	633 MHz	Llano	32nm	B0	65W	F4
AMD	A4-3400	2700MHz	512KBx2	N/A	633 MHz	Llano	32nm	B0	65W	F4
AMD	A4-3300	2500MHz	512KBx2	N/A	600 MHz	Llano	32nm	B0	65W	F4
AMD	E2-3200	2400MHz	512KBx2	N/A	600 MHz	Llano	32nm	B0	65W	F1
AMD	Athlon II X4 651K	3000MHz	1MBx4	N/A	N/A	Llano	32nm	B0	100W	F4
AMD	Athlon II X4 651	3000MHz	1MBx4	N/A	N/A	Llano	32nm	B0	100W	F4
AMD	Athlon II X4 641	2800MHz	1MBx4	N/A	N/A	Llano	32nm	B0	100W	F3
AMD	Athlon II X4 638	2700MHz	1MBx4	N/A	N/A	Llano	32nm	B0	65W	F3
AMD	Athlon II X4 631	2600MHz	1MBx4	N/A	N/A	Llano	32nm	B0	100W	F3
AMD	Athlon II X4 631	2600MHz	1MBx4	N/A	N/A	Llano	32nm	B0	65W	F3
AMD	Athlon II X2 221	2800MHz	512KBx2	N/A	N/A	Llano	32nm	B0	65W	F3
AMD	Sempron 198	2500MHz	512KBx2	N/A	N/A	Llano	32nm	B0	65W	F3