

s an der Hardware liegen, mit  
n BS verursachen sind dann

Absturz-Eigenschaften

Dump-Datei:	082915-7550-01.dmp
Absturzzeit:	29.08.2015 21:35:57
Fehlerprüfstring:	SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Fehlerprüfcode:	0x0000003b
Parameter 1:	00000000`c0000005
Parameter 2:	ffff960`0030c9e2
Parameter 3:	ffff880`0b0f70d0
Parameter 4:	00000000`00000000
Verursachender Treiber:	win32k.sys
Verursachende Adresse:	win32k.sys+22c9e2
Dateibeschreibung:	Mehrbenutzer-Win32-Treiber
Produktname:	Betriebssystem Microsoft® Windows®
Hersteller:	Microsoft Corporation
Dateiversion:	6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Prozessor:	64-Bit
Absturzadresse:	ntoskrnl.exe+71f00
Stapeladresse 1:	
Stapeladresse 2:	
Stapeladresse 3:	
Computername:	
Pfad:	C:\Windows\Minidump\082915-7550-01.dmp
CPUs:	8
Hauptversion:	15
Nebenversion:	7600
Dump-Dateigröße:	362.472
Dump-Dateizeit:	29.08.2015 21:36:42

OK