

Lenovo Diagnostics - LOG



18.07.2021 19:32:45 - Nicht zutreffend

Keiner der ausgeführten Tests war relevant

Endgültiger Ergebniscode: [W3BA1ES2UCSZ-ALR3SN](#)
Modell: Lenovo Y720-15IKB
Seriennummer: PFOU5ASH
BIOS-Version: 4GCN38WW
Anwendungsversion: Lenovo Diagnostics Windows 4.39.0.196
Machine Type-Model: 80VR009MMZ
Kabel Ethernet MAC Adresse 1: 54:E1:AD:98:56:AB
Kabellose MAC Adresse 1: 44:03:2C:BF:30:DD
Uhrzeit & Datum des Prüfungsanfangs: 18.07.2021 19:32:45
Uhrzeit & Datum Ende der Prüfung: 18.07.2021 19:32:45



Module

Testergebnisse

Grafikkarte

Nicht zutreffend

Getestete Module insgesamt: 1	Bestanden: 0	Fehlgeschlage n: 0	Abgebrochen: 0	Warnung: 0	Nicht zutreffend: 1
-------------------------------	--------------	--------------------	----------------	------------	---------------------

Grafikkarte

NVIDIA GeForce GTX 1060

Ergebniscode: WVC0000000000-UH7B0L

UDI: NVIDIAGeForceGTX106001:00.0
Position: PCI bus 1, device 0, function 0
Treiberversion: 30.0.14.7111

18.07.2021 19:32:45 - Schnelltest des Grafikarbeitspeichers	Nicht zutreffend (0s)
18.07.2021 19:32:45 - Nachricht: Grafikkarte konnte einen Vorgang nicht ausführen.	
18.07.2021 19:32:45 - Erweiterter Grafikarbeitspeichertest	Nicht zutreffend (0s)
18.07.2021 19:32:45 - Nachricht: Grafikkarte konnte einen Vorgang nicht ausführen.	